

# 店舗みまもりパッケージ



AIが監視カメラの画像を解析、  
エスカレーター転倒事故や要介護者の発見をお手伝いします

- 「監視カメラ+高性能AI」により、頻発する「エスカレーター乗降時の転倒事故」の発見をお手伝いすることで、安心してお買い物できる店舗作りをサポートします。
- 豊富な機能メニューから、様々な高性能AIを組み合わせご利用いただけます。
- 「AIサーバー利用によるハイスペック導入」「エッジAIカメラ利用によるシンプル導入」どちらもご提案可能です。

## ご活用イメージ（AIによる発見の様子）

エスカレーター乗降口での  
転倒事故の発見



白杖利用者の発見



車いす利用者の発見



## 想定されるユースケース

シチュエーション

エスカレーターの乗降口、店舗エントランス周辺など

ユースケース

頻発する転倒事故や要介護者の早期発見と発報

導入事例

ドトール店舗、大型商業施設など

監視カメラ+高性能AI



事故発見・発報



株式会社モルフォAIソリューションズ

東京都千代田区神田錦町 2-2-1 KANDA SQUARE10階

メールでのお問合せ  
お問合せフォーム

| contact@morphoai.com  
| https://www.morphoai.com/contact